

お詫びとお願い

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、弊社にて製造販売した下記高圧洗浄機につきまして、電気用品安全法に定められた検査項目に不備があったことが判明いたしました。このため、大変恐縮でございますが、現在ご使用中の該当製品を自主回収し、不備のあった検査を実施させていただくことと致しました。

つきましては、下記該当製品をお持ちのお客様は、機種名、製造番号をご確認のうえ、下記お問合せ窓口まで、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

今後は一層社会の信頼に応えていけるよう全社をあげて品質管理の徹底と再発防止に取り組んで参ります。

お客様には、大変ご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げますとともに、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成 20 年 1 月 21 日

製造元 株式会社 丸 山 製 作 所

販売元 マルヤマエクセル株式会社

記

1.該当製品 平成 16 年 9 月～平成 19 年 10 月まで製造販売した下記製品

(1)機種名 MKB807-E 洗太郎

製造番号 1000703～1000720

100699

100697

1000641～1000670

1000501～1000580

1000361～1000460

1000347～1000356

1000201～1000300

1000072～1000138

1000001～1000030

(2)機種名 MKB807-E 洗太郎(ク口)

製造番号 1000688～1000690

1000685

1000683

1000673

1000633~1000640

1000631

1000629

1000622~1000627

1000581~1000616

1000498~1000500

1000461~1000496

1000305~1000346

1000139~1000188

1000031~1000071

(3)機種名 MKW22ED-1(60Hz)

107B0941~107B0949

005B0201~005B0210

405B1201~405B1210

(4)機種名 MKW22ED-1(50Hz)

407B1756~407B1760

107B0921~107B0930

706B0441~706B0450

005B0191~005B0200

405B1191~405B1200

5031750

5031745

5031742

5031734

5031731~5031732

8030548~8030550

8030539~8030546

8030535~8030537

8030531~8030533

2.検査項目 絶縁耐力試験

3.お問合せ窓口 マルヤマエクセル(株) 産機営業部 業務課


TEL 03-5600-9831

9:00~17:00 (土曜、日曜、祝祭日を除く)

※お客様の個人情報には本件目的以外には使用いたしません。

4. 型式名、製造番号表示場所

【MKB807-E】洗太郎



【MKW22ED-1】

